



ZERTIFIKAT

Der Firma

STICHT Technologie GmbH

**An der Lochmühle 2
65388 Schlangenbad**

wird bescheinigt, dass sie die

schweißtechnischen umfassenden Qualitätsanforderungen

nach

DIN EN ISO 3834-2 : 2005

erfüllt.

Der Geltungsbereich ist unserem Bericht Nr. 3518444 zu entnehmen.

Das Zertifikat ist gültig bis zum Oktober 2024.

Mannheim, 4. November 2021

TÜV SÜD Industrie Service GmbH


Dirk Hirse



Anlage 1 / 2 zur Zertifizierungsurkunde
Nr. 3518444

Folgender Umfang wird im Rahmen der Überprüfung
nach ISO 3834-2 bescheinigt:

Anwendungsgebiet: Produktion von mechanischen Lenkungs-,
Fahrwerks- und Getriebekomponenten
sowie -baugruppen

Schweißprozess nach EN ISO 4063	Werkstoffgruppe nach CEN ISO/TR 15608	Maximale Abmessungen (Länge, Wandstärke, Masse)
52	1	D ≤ 55 mm, t ≤ 9 mm, m ≤ 2 kg
	2	

Verantwortliche Schweißaufsichtsperson: Herr Ing. Stefan Griesmayr, (IWE)

**Als Vertretung der verantwortlichen
Schweißaufsicht wurden benannt:**

Herr Rainer Czuderna

Weitere Einzelheiten der Überprüfung sind unserem Bericht mit Prüf-Nr. 3518444
zu entnehmen. Die allgemeinen Bestimmungen sind zu beachten.



Anlage 2 / 2 zur Zertifizierungsurkunde Nr. 3518444

Allgemeine Bestimmungen

Das Ausscheiden oder ein Wechsel einer der genannten Schweiß- und Prüfaufsichtspersonen, Änderungen der Schweiß- und Prüfverfahren oder wesentliche Teile der hierfür notwendigen betrieblichen Einrichtungen sowie die Änderung der schweißtechnischen Qualitätssicherungsmaßnahmen sind der TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Mannheim, rechtzeitig anzuzeigen, die erforderlichenfalls eine erneute Überprüfung im Betrieb veranlasst. Ebenso ist die dauernde Einstellung der Schweißarbeiten zu melden.

Treten Zweifel an der Eignung des Betriebes auf, so sind der TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Mannheim, jederzeit unangemeldete Betriebsbesichtigungen und Prüfungen im Betrieb vorbehalten.

Diese Bescheinigung kann mit sofortiger Wirkung entschädigungslos zurückgenommen, ergänzt oder geändert werden, wenn die Voraussetzungen, unter denen sie erteilt worden ist, sich geändert haben oder die Auflagen und Bestimmungen dieser Bescheinigung oder des zugehörigen Berichts nicht eingehalten werden.

Sie verliert ihre Gültigkeit beim Ausscheiden der in diesem Zertifikat benannten verantwortlichen Schweißaufsicht.

Die Berechtigung ruht, solange die Firma über die anerkannte verantwortliche Schweißaufsicht nicht verfügt und ein anerkannter Vertreter nicht vorhanden ist.

Der Antrag auf Erneuerung sollt zeitgerecht vor Ablauf der Gültigkeit an die TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Mannheim, gerichtet werden.

Ungültig gewordene oder widerrufen Bescheinigungen sind der TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Mannheim, umgehend zurückzusenden.

Zu Werbungs- und anderen Zwecken darf diese Bescheinigung nur im Ganzen vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Der Text von Werbeschriften darf nicht im Widerspruch zu dieser Bescheinigung stehen.